

Salomon Pienaar


Subject: FW: Notice: MCWAP Phase 2 / Kennisgewing: MKWAP Fase 2

From: Tertius Roux [mailto:Tertius.Roux@senwes.co.za]

Sent: 15 May 2009 13:45

To: Donovan Henning

Subject: RE: Notice: MCWAP Phase 2 / Kennisgewing: MKWAP Fase 2



Hi Donovan,

Ek en jy het lekker gepraat. Hier is my punte van belang.

1. Stel voor dat die bepande pyplyn waar dit by Macklenburg 310 KQ Noord oor 3 plaase loop dit eerder met die Hoofpad sal aanhou tot by 1/124 se hoek op my kaart en dan regs gaan op die reeds bestaande en ontboste kant van Amsterdam 123 KQ.

Sien my swart lyn gedeelte hierbo.

- 2 Dit wil se dat die die skuins hoek uitgensy word en die pyplyn tot by die hoek gaan en dan Noord oos al met die reeds ontboste pad aan die Amsterdam kant van die draad.
3. Indien 'n perseel besoek gedoen gaan word sal hulle die uitvoerbaarheid self kan sien.

My probleem.

1. Indien die pyp deur my plaas gaan moet loop sal daar ernstige ontbosting moet plaasvind
wat baie meer gaan kos as die eksta stukkie pyplyn.
2. Aangesien die grondstrukture van so 'n aard op my plaas is groei daar verskeie Hardekool
en Marula bome wat etlike 100derde jare oud is. Soos U self weet is beide hierdie boomsoorte
beskermd bome volgens die Dept. Bosbou se beskermd lys.
3. Ek is 'n ge-lisensieerde Professionele Jagter en gebruik my plaas dien ooreenkomstig om 'n lewens
noodsaaklike inkomste te verdien deur middel van jag. Herdie pyp gaan verseker 'n massiewe
inpak he op die jag en ekotoerisme op my plaas.
4. Verder is daar reeds 'n ESKOM kraglyne wat amper op dieselfde plek as die pyp gaan loop en dit
sal 'n ekstra onooglikheid te weeg bring.
5. Ek gaan verseker tydens konstruksie aan hierdie pyp erg skade ly aangesien geen jaggeselskappe
tydens oprigting kan plaasvind nie.

Graag versoek ek u om die pyplyn te hekanakiseer sodat dit op bestaande ontboste paaie loop en nie
meer skade as goed aanrig nie.

Groete
Tertius Roux
083-4581334